

NRO COL	CODIGO AR ZINC	PESO BRUTO	PESO NETO	R E S U L T A D O S D E A N A L I S I S										TOTAL IMPUR
				Zn % MIN	Pb %	Cd %	Fe %	Cu %	Sn %	Al %				
025	14095074	1317	1315	99.995	0.0026	0.0001	0.0005	0.0001	0.0001	0.0002	0.0003	0.0038		
014	14228037	1363	1361	99.995	0.0023	0.0005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0033		
TOTALES		2,680	2,676											

AR Zinc S.A. garantiza que los resultados analíticos del certificado de Calidad, correspondientes al producto despachado son correctos. Responsables: Lic. Gca. Giselle I. Sbarbaro - Jefe Laboratorio, Ing. Andrés Kalkov - sub. Gta. Departamento Técnico. METODO ANALITICO UTILIZADO: Espectrografía (Rutina) - Absorción atómica (Alternativo y decontrol).

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS: Los productos de Zinc Metálicos nunca deberán ser transportados o almacenados a la intemperie o en sectores donde puedan entrar en contacto con el agua, a fin de: 1) Evitar cualquier posibilidad de ingreso y oclusión de ésta en las micro fisuras de los productos; ya que una evaporación súbita del agua, al sumergir el producto dentro de un baño de metal fundido, puede ocasionar explosiones y/o proyecciones de zinc a altas temperaturas. Se recomienda: a) Precalear los lingotes de zinc antes de su uso para asegurar la evaporación del agua que eventualmente pueda haber entrado en contacto con estos, b) Introducir los lingotes al recipiente de fusión de manera suave y segura a fin de reducir los riesgos de accidentes personales o de las instalaciones. 2) Evitar el deterioro de su aspecto exterior por formación de óxidos. 3) En el caso de los paquetes de lingotes o barras, impedir el deterioro de los flejes de sujeción, de modo de evitar eventuales accidentes durante su manipuleo, como consecuencia del desarmado de los mismos.

RESPONSABLE DEL DESPACHO

AR Zinc S.A.

Lic. Giselle I. Sbarbaro
 Jefe de Laboratorio

