



GOBIERNO DE MENDOZA

**Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte
Dirección de Minería
Laboratorio Químico**

ANÁLISIS N° : 3322

D.E.M. N° : 049/009

SOLICITANTE: Clarificantes Hernández

PROCEDENCIA: No especificada

MUESTRA DE: Bentonita

Humedad (105°C) :	10,79%
Pérd. por Calc. (850°C) :	5,07%
Óxido de Silicio (SiO₂) :	59,61%
Óxido de Hierro (Fe₂O₃):	1,03%
Óxido de Aluminio (Al₂O₃):	15,37%
Óxido de Calcio (CaO) :	0,98%
Óxido de Magnesio (MgO):	2,90%
Óxido de Sodio (Na₂O) :	2,48%
Óxido de Potasio (K₂O) :	1,25%
Trióxido de Azufre (SO₃) :	0,52%
Hinchamiento :	17 ml

Fecha : 29/04/2009
Analistas: Dadán-Valenti

